

АКТ

первичного (повторного, итогового) осмотра фактически погибшего объекта №60

Переславль-Залесский муниципальный округ, д. Перелески

(место составления)

«02» апреля 2025 года

время: 13 час. 00 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект – индивидуальный жилой дом (далее - объект) обнаружен на земельном участке по адресу: д. Перелески, ул. Центральная, д. 30

КН земельного участка 76:11:130101:57

КН жилого дома 76:11:130101:194

(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически

Отсутствуют несущие и ограждающие конструкции (крыша, стены, оконные проемы)

Территория земельного участка не огорожена. Предположительно по своему функциональному назначению дом не используется.

(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.:

Жилой дом, облицовка наружных стен - окрашенная доска. Краска на фасадах выцветшая, отслоение покрасочного слоя. Отсутствует остекление оконных проемов. Конструкция крыши – двускатная, покрытие-шифер. Часть боковой стены отсутствует, завалена досками.

Задняя пристройка к дому, наружные стены высотой в 1 этаж – бревно диаметром 24-26см, конструкции крыши и боковой стены отсутствуют. Оконные проемы отсутствуют.

Сведения о собственнике (правообладателе) объекта:

Кайдани Фарид Фаикович

Признаки, способ (причина) гибели объекта: информация отсутствует

При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура: аппаратура не использовалась

Особые отметки: _____

Приложение: фотофиксация

Подпись лица, составившего настоящий акт:

Ильина Т.С.
Коропова Ю. Н.
Захряпина Е.А.
Киселева А.Е.
Назарова Н.Н.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта: _____

(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)



