

АКТ

первичного (повторного, итогового) осмотра фактически погибшего объекта №61

Переславль-Залесский муниципальный округ, д. Перелески

(место составления)

«02» апреля 2025 года

время: 14 час. 30 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект – индивидуальный жилой дом (далее - объект) обнаружен на земельном участке по адресу: д. Перелески, ул. Центральная, д. 37

(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически

Несущие и ограждающие конструкции (крыша, наружные стены) в неудовлетворительном состоянии, отсутствует застекление оконных проемов. Деревянные хозяйственные пристройки к задней части дома отклонены по вертикали. Земельный участок не огорожен, зарос травой и растительностью. Предположительно жилой дом по своему функциональному назначению не используется.

(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.:

жилой дом, наружные стены и хозяйственные пристройки выполнены из бревна. Остекление оконных проемов отсутствует. Конструкция крыши – двухскатная, покрытие-шифер.

Сведения о собственнике (правообладателе) объекта: информация отсутствует.

Признаки, способ (причина) гибели объекта: информация отсутствует

При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура: аппаратура не использовалась

Особые отметки: границы земельного участка не установлены в соответствии с земельным законодательством.

Приложение: фотофиксация

Подпись лица, составившего настоящий акт:

Ильина Т.С.
Коробова Ю. Н.
Захряпина Е.А.
Киселева А.Е.
Назарова Н.Н.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта: _____

(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)



