

первичного (повторного, **итогового**) осмотра
фактически погибшего объекта № 143

«02» июня 2025 года
время: 10 час. 15 мин.

(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически

Кадастровый номер земельного участка: 76:11:090301:86

Земельный участок не огорожен, зарос травой, деревьями. Предположительно жилой дом по своему функциональному назначению не используется.

(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

жилой дом, наружные стены бревенчатые, без покраски. Оконные проемы
заполнены. Конструкция крыши – двускатная, покрытие-шифер, частично
разрушена печная труба на крыше. Задняя часть дома полностью разрушена.

Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка, на котором расположен объект: Шефер Наталья Николаевна

При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура: не использовалась, снято на камеру телефона

Особые отметки: границы земельного участка не установлены в соответствии с земельным законодательством, объект не демонтирован.

Подпись лица, составившего настоящий акт:

Имя Назарова Н.Н.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта:

(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)