

АКТ

первичного (повторного, итогового) осмотра фактически погибшего объекта № 64

Переславль-Залесский муниципальный округ с. Нагорье

(место составления)

«03» апреля 2025 года

время: 10 час. 00 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект – индивидуальный жилой дом (далее-объект) обнаружен на земельном участке по адресу: **с. Нагорье, ул. Переславская, д. 12**

(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически)

Кадастровый номер жилого дома: 76:11:121903:410

Кадастровый номер земельного участка: 76:11:121907:62

Жилой дом, заглублен в землю и отклонился по вертикали. Отсутствуют ограждающие конструкции (крыша, часть наружных стен). Оконные стекла частично отсутствуют, задняя часть дома частично провалена. Перекосы оконных и дверных проемов, искривление горизонтальных линий наружных стен.

(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.:

жилой дом, наружные стены - бревно диаметром 24-26см, облицовка и окраска наружных стен отсутствует, конструкции крыши - частично отсутствуют.

Сведения о собственнике (правообладателе) объекта: информация отсутствует

Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка, на котором расположен объект: Никитюк Владимир Александрович

Признаки, способ (причина) гибели объекта: информация отсутствует

При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура:
аппаратура не использовалась.

Особые отметки: _____

Приложение: фототаблица

Подпись лица, составившего настоящий акт:

Ильина Т.С.
Коробова Ю. Н.
Захряпина Е.А
Киселева А.Е.
Назарова Н.Н.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта: _____

(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)



