

АКТ

первичного (повторного, итогового) осмотра фактически погибшего объекта №86

Переславль-Залесский муниципальный округ, д. Перелески

(место составления)

«05» мая 2025 года

время: 10 час. 50 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект – индивидуальный жилой дом (далее - объект) обнаружен на земельном участке по адресу: д. Перелески, ул. Центральная, д. 37

(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически

Несущие и ограждающие конструкции (крыша, наружные стены) в неудовлетворительном состоянии, отсутствует застекление оконных проемов. Деревянные хозяйственные пристройки к задней части дома отклонены по вертикали. Земельный участок не огорожен, зарос травой и растительностью.

Предположительно жилой дом по своему функциональному назначению не используется.

(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.:

жилой дом, наружные стены и хозяйственные пристройки выполнены из бревна. Остекление оконных проемов отсутствует. Конструкция крыши – двухскатная, покрытие-шифер.

Сведения о собственнике (правообладателе) объекта: информация отсутствует.

Признаки, способ (причина) гибели объекта: информация отсутствует

При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура: аппаратура не использовалась, снято на камеру телефона Редми 9.

Особые отметки: границы земельного участка не установлены в соответствии с земельным законодательством. На момент осмотра объект не демонтирован.

Приложение: фотофиксация

Подпись лица, составившего настоящий акт:



Ильина Т.С.



Коробова Ю. Н.



Захряпина Е.А.



Киселева А.Е.



Назарова Н.Н.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта: _____

(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)