

**АКТ**  
первичного (повторного, итогового) осмотра  
фактически погибшего объекта № 94

Переславль-Залесский муниципальный округ, д. Фалисово  
(место составления)

«07» мая 2025 года  
время: 10 час. 40 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект – индивидуальный жилой дом (далее - объект) обнаружен на земельном участке по адресу: д. Фалисово, ул. Деревенская, д. 28

(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически

Кадастровый номер жилого дома: не установлен

Кадастровый номер земельного участка: не установлен

Несущие и ограждающие конструкции (крыша, наружные стены) в неудовлетворительном состоянии, крыша провалена во внутрь.

Земельный участок не огорожен, зарос травой, деревьями. Предположительно жилой дом по своему функциональному назначению не используется.

(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.:

жилой дом, наружные стены бревенчатые, без покраски. Оконные проемы пустые. Конструкция крыши – полностью отсутствует. Имеются остатки сруба. Дом полностью разрушен.

Сведения о собственнике (правообладателе) объекта: информация отсутствует

Признаки, способ (причина) гибели объекта: информация отсутствует

При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура: не использовалась снято на камеру телефона

Особые отметки: границы земельного участка не установлены в соответствии с земельным законодательством, объект не демонтирован

Приложение: фотофиксация

Подпись лица, составившего настоящий акт:

Ильина Т.С.  
Коробова Ю. Н.  
Захряпина Е.А.  
Киселева А.Е.  
Назарова Н.Н.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта: \_\_\_\_\_

(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)



