

АКТ

первичного (повторного, итогового) осмотра фактически погибшего объекта №93

Переславль-Залесский муниципальный округ, п.Рязанцево
(место составления)

«07» мая 2025 года
время: 13 час. 40 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект – индивидуальный жилой дом (далее - объект) обнаружен на земельном участке по адресу: п.Рязанцево, ул.Республиканская, д.19
(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически кадастровый номер земельного участка 76:11:150109:36, кадастровый номер жилого дома 76:11:150101:346)

Деревянный жилой дом после пожара, деревянная конструкция крыши разрушена, стены дома повреждены огнем, конструкции стен нарушены.
Земельный участок не огорожен, зарос травой и кустарником, не используется.
(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.:

жилой дом, наружные стены- бревно, крыша отсутствует

Сведения о собственнике (правообладателе) объекта: умер, в наследство не вступали. Имеются зарегистрированные граждане: Шапова Наталья Владимировна






Признаки, способ (причина) гибели объекта: пожар.

При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура: не использовалась снято на камеру телефона

Особые отметки: Границы земельного участка не установлены в соответствии с земельным законодательством. Объект не демонтирован.

Приложение: фотофиксация

Подпись лица, составившего настоящий акт:

	Ильина Т.С.
	Коробова Ю. Н.
	Захряпина Е.А.
	Киселева А.Е.
	Назарова Н.Н.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта: _____

(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)





