

АКТ
первичного (повторного, итогового) осмотра
фактически погибшего объекта № 90

Переславль-Залесский муниципальный округ, д. Кулаково
(место составления)

«07» мая 2025 года
время: 13 час. 20 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект – индивидуальный жилой дом (далее - объект) обнаружен на земельном участке по адресу: д. Кулаково, ул. Центральная, д.12

(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически

Кадастровый номер жилого дома: отсутствует






Кадастровый номер земельного участка: 76:11:130401:39

Несущие и ограждающие конструкции (крыша, наружные стены) в неудовлетворительном состоянии, середина крыша провалена во внутрь. Земельный участок не огорожен, зарос травой, деревьями. Предположительно жилой дом по своему функциональному назначению не используется.
(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.:
жилой дом, наружные стены бревенчатые, без покраски. Оконные проемы не заполнены Конструкция крыши – двухскатная, покрытие крыши отсутствует

Сведения о собственнике (правообладателе) объекта: информация отсутствует
Признаки, способ (причина) гибели объекта: информация отсутствует
При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура:
не использовалась, фото сделано на камеру телефона
Особые отметки: границы земельного участка не установлены в соответствии с земельным законодательством, объект не демонтирован
Приложение: фотофиксация

Подпись лица, составившего настоящий акт:

	Ильина Т.С.
	Коробова Ю. Н.
	Захряпина Е.А.
	Киселева А.Е.
	Назарова Н.Н.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта. _____

(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)

