

АКТ

первичного (повторного, итогового) осмотра фактически погибшего объекта №65

Переславль-Залесский муниципальный округ, п.Рязанцево

(место составления)

«11» апреля 2025 года

время: 15 час. 00 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект – индивидуальный жилой дом (далее - объект) обнаружен на земельном участке по адресу: п.Рязанцево, ул.Республиканская, д.19

(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически
кадастровый номер земельного участка 76:11:150109:36,
кадастровый номер жилого дома 76:11:150101:346

Деревянный жилой дом после пожара, деревянная конструкция крыши разрушена, стены дома повреждены огнем, конструкции стен нарушены.
Земельный участок не огорожен, зарос травой и кустарником, не используется.
(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.:

жилой дом, наружные стены- бревно, крыша отсутствует

Сведения о собственнике (правообладателе) объекта: умер, в наследство не вступали. Имеются зарегистрированные граждане: Шапова Наталья Владимировна

Признаки, способ (причина) гибели объекта: пожар.

При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура: не использовалась

Особые отметки: Границы земельного участка не установлены в соответствии с земельным законодательством

Приложение: фотофиксация

Подпись лица, составившего настоящий акт:

Ильина Т.С.
Коробова Ю. Н.
Захряпина Е.А
Киселева А.Е.
Назарова Н.Н.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта: _____

(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)