АКТ

первичного **(повторного,** итогового) осмотра фактически погибшего объекта №28

Переславль-Залеский муниципальный округ Ярославской области, д. Новинцы,
(место составления)

«10» января 2025 года
время: 14 час. 20 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект – индивидуальный жилой дом (далее -объект) обнаружен на земельном участке по адресу: **д. Новинцы, ул. Мира, д.22**
(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически

Жилой дом ограждающие конструкции отклонились по вертикали. В оконных проемах отсутствует остекление (заколочены доской).
(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.:
жилой дом, наружные стены деревянные, конструкции крыши- скатная, кровельный материал –шифер.

Сведения о собственнике (правообладателе) объекта: отсутствуют

Признаки, способ (причина) гибели объекта: информация отсутствует
При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура: _____

Особые отметки: информация от собственника о принятии мер о демонтаже своими силами или согласие на демонтаж силами подрядной организации не поступала.
Приложение: фотофиксация
Подпись лица, составившего настоящий акт:
_____Ильина Т.С.
_____Горулев Д.С.
_____Коробова Ю. Н.
_____Захряпина Е.А
_____Киселева А.Е.
_____Назарова Н.Н.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта: _____
(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)
_____