

## АКТ

первичного (повторного, итогового) осмотра фактически погибшего объекта №52

Переславль-Залеский муниципальный округ Ярославской области, д. Новинцы,  
(место составления)

«20» февраля 2025 года

время: 14 час. 10 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект – индивидуальный жилой дом (далее - объект) обнаружен на земельном участке по адресу: д. Новинцы, ул. Мира, д.22

(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически

При более детальном осмотре объекта выявилось: ограждающие конструкции в удовлетворительном и работоспособном состоянии, частично отсутствует заполнение оконных проемов. Земельный участок зарос деревьями и растительностью. С центрального фасада земельный участок огорожен забором.

(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.:

жилой дом, наружные стены деревянные, конструкции крыши- скатная, кровельный материал –шифер. Пристройка к дому выполнена из кирпича

Сведения о собственнике (правообладателе) объекта: отсутствуют

Признаки, способ (причина) гибели объекта: информация отсутствует

При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура:

Особые отметки: информация от собственника о принятии мер о демонтаже своими силами или согласие на демонтаж силами подрядной организации не поступала. При проведении ремонтно - строительных работ дом может эксплуатироваться.

Приложение: фотофиксация

Подпись лица, составившего настоящий акт:

Ильина Т.С.

Горулев Д.С.

Коробова Ю. Н.


Захряпина Е.А

Киселева А.Е.

Назарова Н.Н.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта:

(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)



© 2010 MUSEUM OF  
ALQUADRETTA

