

АКТ

первичного (повторного, итогового) осмотра фактически погибшего объекта № _____
город Переславль-Залесский
(место составления)

«19» декабря 2025 года
время: 10 час. 55 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект – разрушенный сарай (далее - объект) обнаружен на земельном участке по адресу: г. Переславль-Залесский, ул. Разведчика Петрова, возле д.17 (блок 5)
(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически

Отсутствуют ограждающие конструкции (часть крыши, часть наружных стен).
(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.:

Предположительно хозяйственная постройка. Загублена в землю. Объект деревянный. Наружные стены – деревянная доска, облицовка и окраска наружных стен отсутствует. Оконные проемы - металлическая сетка. Крыша провалена внутрь. Объект не используется по своему функциональному назначению. Территория вокруг зарослена деревьями и кустами, наличие мусора.

Сведения о собственнике (правообладателе) объекта: отсутствуют.
Признаки, способ (причина) гибели объекта: заброшенный объект, разрушен в связи с отсутствием эксплуатации долгое время, гниение материалов.
При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура: не использовалась, снято на камеру мобильного телефона.

Особые отметки: объект не состоит на кадастровом и государственном учете.

Приложение: фотофиксация.

Подпись лица, составившего настоящий акт:

С.Н. Осуровский Осуровский С.Н.

О.А. Максимова Максимова О.А.

Ю.Н. Коробова Коробова Ю. Н.

Е.В. Андреева Андреева Е.В.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта: _____

(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)



