

## АКТ

первичного (повторного, итогового) осмотра фактически погибшего объекта № \_\_\_\_\_  
город Переславль-Залесский  
(место составления)

«19» декабря 2025 года  
время: 10 час. 45 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект – разрушенный сарай (далее - объект) обнаружен на земельном участке по адресу: г. Переславль-Залесский, ул. Разведчика Петрова, возле д.17 (блок 7)  
(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически

Отсутствуют ограждающие конструкции (крыша, часть наружных стен).  
(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.:  
Предположительно хозяйственная постройка (дровник). Объект кирпичный. Дверные и оконные проемы отсутствуют. Крыша полностью отсутствует. Частичное обрушения наружных стен. Объект не используется по своему функциональному назначению. Территория вокруг и внутри зарослена деревьями и кустарниками, наличие мусора. Может представлять опасность для окружающих.

Сведения о собственнике (правообладателе) объекта: отсутствуют.  
Признаки, способ (причина) гибели объекта: заброшенный объект, разрушен в связи с отсутствием эксплуатации долгое время.  
При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура: не использовалась, снято на камеру мобильного телефона.

Особые отметки: объект не состоит на кадастровом и государственном учете.

Приложение: фотофиксация

Подпись лица, составившего настоящий акт:

Суровский С.Н.

Максимова О.А.

Коробова Ю. Н.

Андреева Е.В.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта: \_\_\_\_\_

(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)





