

АКТ

первичного (повторного, итогового) осмотра фактически погибшего объекта №4127

д. Скоморохово

(место составления)

«09» июля 2026 года  
время: 08 час. 30 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект – индивидуальный жилой дом (далее - объект) обнаружен на земельном участке по адресу: д. Скоморохово, ул. Крестьянская, д.16  
(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически погибший объект)

Кадастровый номер земельного участка: отсутствует.  
Кадастровый номер здания: отсутствует.

Жилой дом. В неудовлетворительном состоянии ограждающие и несущие конструкции (крыша, наружные стены). Крыша деформирована, частично разрушена. Наружные стены деформированы и частично разрушены. Имеется разлом в наружной стене. Объект не огорожен. Территория заросла кустарником. Признаков использования не визуализируется.  
(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.:

Объект - деревянный. Конструкция крыши - двускатная. Покрытие крыши-шифер. Облицовка и окраска наружных стен отсутствует.

Сведения о собственнике (правообладателе): отсутствуют.

Имеется зарегистрированные граждане: нет.

Признаки, способ (причина) гибели объекта: заброшенный объект, разрушен в связи с отсутствием эксплуатации долгое время

При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура: снято на камеру мобильного телефона iphone 11.

Особые отметки: на момент осмотра объект не демонтирован.

Приложение: фотофиксация.

Подпись лица, составившего настоящий акт:

Осуровский С.Н.  
Коробова Ю.Н.  
Андреева Е.В.  
Сорокина Н.В.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта: \_\_\_\_\_

(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)