

АКТ

первичного (повторного, итогового) осмотра фактически погибшего объекта № 4016

Переславль-Залесский муниципальный округ д. Свечино,
(место составления)

«13» августа 2025 года
время: 10 час. 50 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект — индивидуальный жилой дом (далее-объект) обнаружен на земельном участке по адресу: д. Свечино, ул. Урожайная, д. 80

(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически)

Кадастровый номер жилого дома: неизвестно

Кадастровый номер земельного участка: неизвестно

Несущие и ограждающие конструкции (крыша, наружные стены) в неудовлетворительном состоянии, крыша провалена во внутрь.

Земельный участок не огорожен, зарос травой, деревьями.

(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.:

жилой дом, наружные стены бревенчатые, без покраски. Оконные проемы пустые.

Конструкция крыши — полностью отсутствует. Имеются остатки сруба. Дом полностью разрушен.

Сведения о собственнике (правообладателе) объекта: информация отсутствует

Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка, на котором расположен объект информация отсутствует

Признаки, способ (причина) гибели объекта: информация отсутствует

При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура:
аппаратура не использовалась, снято на телефон.

На момент осмотра объект не демонтирован.

Приложение: фототаблица

Подпись лица, составившего настоящий акт:

Осуровский С.Н.

Коробова Ю. Н.

Андреева Е.В.

Черных Т.В.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта: _____

(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)

