

АКТ

первичного (повторного, итогового) осмотра фактически погибшего объекта № 2935

город Переславль-Залесский

(место составления)

«22» июля 2025 года

время: 11 час. 15 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект – разрушенный сарай (далее -объект) обнаружен на земельном участке по адресу: г. Переславль-Залесский, ул. Свободы, 48 .

(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически)

Отсутствуют ограждающие конструкции (крыша, окна заколочены, часть наружных стен, двери) .

(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.: Хозяйственная постройка, наружные стены – деревянная доска, облицовка и окраска наружных стен отсутствует, конструкции крыши- шифер, частично разрушен .

Сведения о собственнике (правообладателе) объекта: отсутствуют .

Признаки, способ (причина) гибели объекта: разрушен в связи с разрушениями конструктива с течением времени и отсутствием эксплуатации .

При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура: не использовалась, снято на камеру мобильного телефона .

Особые отметки: объект не стоит на кадастровой и государственном учете, на момент осмотра объект не демонтирован, характерных признаков использования не обнаружено .

Приложение: фотофиксация .

Подпись лица, составившего настоящий акт:

Осоровский С.Н.
Жаткин С.П.
Коробова Ю. Н.
Андреева Е.В.
Черных Т.В.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта: _____

(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)



