

АКТ

первичного (повторного, итогового) осмотра фактически погибшего объекта № 2937

город Переславль-Залесский

(место составления)

«22» июля 2025 года

время: 11 час. 05 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект – разрушенный сарай (далее -объект) обнаружен на земельном участке по адресу: г. Переславль-Залесский, ул. Свободы, 48 (блок 1).

(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически)

Отсутствуют ограждающие конструкции (крыша, окна заколочены, часть наружных стен, двери).

(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.: Хозяйственная постройка, наружные стены – деревянная доска, облицовка и окраска наружных стен отсутствует, конструкции крыши- отсутствуют.

Сведения о собственнике (правообладателе) объекта: отсутствуют.



Признаки, способ (причина) гибели объекта: разрушен в связи с разрушениями конструктива с течением времени и отсутствием эксплуатации.

При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура: не использовалась, снято на камеру мобильного телефона.

Особые отметки: объект не стоит на кадастровой и государственном учете, на момент осмотра объект не демонтирован, характерных признаков использования не обнаружено.

Приложение: фотофиксация.

Подпись лица, составившего настоящий акт:

	Осуровский С.Н.
	Жаткин С.П.
	Коробова Ю. Н.
	Андреева Е.В.
	Черных Т.В.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта: _____

(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)

