

АКТ

первичного (повторного, итогового) осмотра фактически погибшего объекта № 2871

город Переславль-Залесский

(место составления)

«22» июня 2025 года

время: 11 час. 35 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект – разрушенный сарай (далее -объект) обнаружен на земельном участке по адресу: г. Переславль-Залесский, ул. Свободы, 52 (блок 1).

(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически

Отсутствуют ограждающие конструкции (крыша часть наружных стен, двери) _____.
(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.: деревянное строение, назначение – нежилое.
Хозяйственная постройка, наружные стены – деревянная доска, облицовка и окраска
наружных стен отсутствует, конструкции крыши- отсутствует

Сведения о собственнике (правообладателе) объекта: отсутствуют.
Признаки, способ (причина) гибели объекта: разрушен в связи с разрушениями
конструктива с течением времени.

При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура: не использовалась, снято на камеру мобильного телефона.

Особые отметки: объект не стоит на кадастровой и государственном учете, на момент осмотра объект не снесен, характерные признаки использования не обнаружены.

Приложение: фотофиксация.

Подпись лица, составившего настоящий акт:

Осоровский С.Н.
Жаткин С.П.
Коробова Ю. Н.
Андреева Е.В.
Черных Т.В.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта: _____

(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)

