

АКТ

первичного (повторного, итогового) осмотра фактически погибшего объекта №5765

Переславль-Залесский муниципальный округ, г. Переславль-Залесский
(место составления)

«25» февраля 2026 года
время: 11 час. 30 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект – индивидуальный жилой дом (далее - объект) обнаружен на земельном участке по адресу: г. Переславль-Залесский, ул. Свободы, возле д.22а

(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически

г. Переславль-Залесский, ул. Свободы, возле д.22а: отсутствует

Кадастровый номер жилого дома: отсутствует

Кадастровый номер земельного участка: отсутствует

Хозяйственная постройка, наружные стены-деревянная доска, облицовка и окраска наружных стен отсутствует, конструкция крыши-рубероид, частично отсутствует, частично обрушена. Пристройка к хозяйственной постройке разрушена. Территория вокруг постройки зарослена деревьями и кустарниками.

(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.:

Хозяйственная постройка. Наружные стены-деревянная доска. Крыша-рубероид.

Сведения о собственнике (правообладателе) объекта: отсутствуют.

Признаки, способ (причина) гибели объекта: неопределенны.

При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура: не использовалась, снято на телефон.

Особые отметки: На момент осмотра объект не демонтирован.

Приложение: фотофиксация

_____ Кулакова Т.И.

_____ Осуровский С.Н.

_____ Максимова О.А.

_____ Андреева Е.В.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта: _____

(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)