

АКТ

первичного (повторного, итогового) осмотра фактически погибшего объекта № 8943
с. Берендеево.
(место составления)

«09» июля 2026 года
время: 15 час. 15 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект – хозяйственная постройка (далее - объект) обнаружен на земельном участке по адресу:

Переславский район, с. Берендеево, ул. Советская, возле д.20.

(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически

Кадастровый номер земельного участка: отсутствует.

Кадастровый номер здания: отсутствует.

Деревянная хозяйственная постройка (сарай). Разрушение конструктива объекта. В неудовлетворительном состоянии ограждающие и несущие конструкции (крыша, наружные стены). Крыша частично деформирована. Наружные стены частично деформированы, имеют сквозные отверстия. Признаков использования не визуализируется.

(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.:

Объект - деревянный. Наружные стены – деревянная доска. Облицовка и окраска наружных стен отсутствует. Крыша двускатная, покрыта рубероидом.

Сведения о собственнике (правообладателе) объекта: отсутствуют.



Признаки, способ (причина) гибели объекта заброшенный объект, разрушен в связи с отсутствием эксплуатации долгое время

При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура: снято на камеру мобильного телефона. iphone 11.

Особые отметки: на момент осмотра объект не демонтирован.

Приложение: фотофиксация

Подпись лица, составившего настоящий акт:

	Осуровский С.Н.
	Максимова О.А.
	Андреева Е.В.
	Чиесов С.В.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта: _____

(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)