

АКТ

первичного (повторного, итогового) осмотра фактически погибшего объекта № 3873
с. Берендеево
(место составления)

«05» августа 2026 года
время: 14 час. 10 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект – индивидуальный жилой дом (далее - объект) обнаружен на земельном участке по адресу: с. Берендеево, ул. Советская, д.22

(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически погибший объект)

Кадастровый номер земельного участка: -

Кадастровый номер здания: 76:11:190101:345

Деревянный заброшенный жилой дом, деревянная конструкция крыши частично деформирована. Дверные проемы не заполнены. Остекление оконных проемов отсутствует. Все разрушения имеют признаки гниения. Доступ в жилой дом не ограничен. Внутри дома остатки материалов и мусор. Земельный участок частично не огорожен, зарос деревьями и кустарниками. Объект не используется по своему функциональному назначению.

(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.: жилой дом.

Сведения о собственнике (правообладателе) объекта: отсутствуют.

Имеется зарегистрированные граждане: нет

Признаки, способ (причина) гибели объекта: естественные процессы разрушения материалов.

При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура: снято на камеру мобильного телефона iphone 11

Особые отметки: на момент осмотра объект не демонтирован.

Приложение: фотофиксация.

Подпись лица, составившего настоящий акт:

Осуровский С.Н.

Максимова О.А.

Андреева Е.В.

Чиесов С.В.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта: _____.

(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)