

АКТ

первичного (повторного, итогового) осмотра фактически погибшего объекта № 8946
с. Берендеево.
(место составления)

«10» июля 2026 года
время: 11 час. 00 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект – хозяй-
ственная постройка (далее - объект) обнаружен на земельном участке по адресу:
Переславский район, с. Берендеево, ул. Советская, возле д.18.
(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически

Кадастровый номер земельного участка: отсутствует.
Кадастровый номер здания: отсутствует.

Предположительно хозяйственная постройка. Объект деревянный. Наружные стены
– деревянная доска. Облицовка и окраска наружных стен отсутствует. Крыша ча-
стично деформирована. Территория вокруг зарослена деревьями и кустами, наличие
мусора. Объект не используется по своему функциональному назначению.
(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики,
строительный материал, цвет и т.д.:
Объект - деревянный. Наружные стены – деревянная доска. Облицовка и окраска
наружных стен отсутствует. Крыша двускатная, покрыта шифером.

Сведения о собственнике (правообладателе) объекта: отсутствуют.
Признаки, способ (причина) гибели объекта зброшенный объект, разрушен в связи
с отсутствием эксплуатации долгое время
При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура: снято на
камеру мобильного телефона. iphone 11.

Особые отметки: на момент осмотра объект не демонтирован.

Приложение: фотофиксация

Подпись лица, составившего настоящий акт:

Осуровский С.Н.
Максимова О.А.
Андреева Е.В.
Чиесов С.В.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при
осмотре объекта: _____
(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)