

АКТ

первичного (повторного, итогового) осмотра фактически погибшего объекта № 8073
с. Нагорье.
(место составления)

«27» июля 2026 года
время: 08 час. 30 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект – жилой дом (далее - объект) обнаружен на земельном участке по адресу:

Переславский район, с. Нагорье, ул. Адмирала Спиридонова, д.27

(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически

Кадастровый номер земельного участка:

Кадастровый номер здания: 76:11:121903:522

Жилой дом. Разрушения произошли в результате пожара. В неудовлетворительном состоянии ограждающие и несущие конструкции (крыша, наружные стены). Крыша отсутствует. Оконные проемы частично пустые. Наружные стены обуглены огнем. Признаков использования не визуализируется.

(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.:

Жилой дом. Объект деревянный.

Сведения о собственнике (правообладателе) объекта: отсутствуют.

Признаки, способ (причина) гибели объекта: разрушен в результате пожара

При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура: снято на камеру мобильного телефона iphone 11

Особые отметки: на момент осмотра объект не демонтирован.
Зарегистрированных граждан нет.

Приложение: фотофиксация

Подпись лица, составившего настоящий акт:

_____Осуровский С.Н.

_____Максимова О.А.

_____Коробова Ю. Н.

_____Андреева Е.В.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта: _____

(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)