

АКТ
первичного (повторного, итогового) осмотра фактически погибшего объекта № 4666
с. Славитино
(место составления)

«10» июля 2026 года
время: 08 час. 30 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект – индивидуальный жилой дом (далее - объект) обнаружен на земельном участке по адресу: с. Славитино, ул. Комынка, д. 58
(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически погибший объект)

Деревянный заброшенный жилой дом. Крыша частично провалена, частично разрушена. Остекление оконных проемов отсутствует. Наружные стены в неудовлетворительном состоянии. Земельный участок не огорожен, зарос травой и кустарником. Признаков использования не визуализируется.
(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.:

Жилой дом, наружные стены бревенчатые. Окраска и облицовка наружных стен отсутствует.

Сведения о собственнике (правообладателе) объекта: отсутствуют.

Признаки, способ (причина) гибели объекта: заброшенный объект, отсутствие эксплуатации.

При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура: снято на телефон iphone 11

Особые отметки: На момент осмотра объект не демонтирован.

Приложение: фотофиксация

_____	Осуровский С.Н.
_____	Максимова О.А.
_____	Андреева Е.В.
_____	Чисов С.В.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при
осмотре объекта: _____

(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)