

АКТ

первичного (повторного, итогового) осмотра фактически погибшего объекта №8665

с. Смоленское

(место составления)

«09» июля 2026 года

время: 14 час. 15 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект – хозяйственная постройка (далее - объект) обнаружен на земельном участке по адресу: с. Смоленское, ул. Центральная, возле д.36

(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически погибший объект)

Кадастровый номер земельного участка: отсутствует

Кадастровый номер здания: отсутствует

Деревянная хозяйственная постройка. Разрушение конструктива объекта. В неудовлетворительном состоянии ограждающие и несущие конструкции (крыша, наружные стены). Крыша деформирована. Объект не огорожен. Территория заросла кустарником. Признаков использования не визуализируется.

(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.:

Деревянная хозяйственная постройка. Наружные стены-деревянные. Облицовка и окраска наружных стен отсутствует.

Сведения о собственнике (правообладателе) объекта: отсутствуют.

Имеется зарегистрированные граждане: нет.

Признаки, способ (причина) гибели объекта: заброшенный недостроенный объект, естественные процессы разрушения материалов.

При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура: снято на камеру мобильного телефона iphone 11.

Особые отметки: на момент осмотра объект не демонтирован.

Приложение: фотофиксация.

Подпись лица, составившего настоящий акт:

Осуровский С.Н.
Максимова О.А.
Андреева Е.В.
Чисов С.В.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта: _____.

(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)