

**АКТ**

первичного (повторного, итогового) осмотра фактически погибшего объекта № 8665  
с. Смоленское  
(место составления)

«23» марта 2026 года  
время: 16 час. 40 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект – хозяйственная постройка (далее - объект) обнаружен на земельном участке по адресу:

Переславский район, с. Смоленское, ул. Центральная возле, д.36  
(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически

Хозяйственная постройка. В неудовлетворительном состоянии ограждающие и несущие конструкции (крыша, наружные стены). Задняя часть объекта разрушена. Признаков использования не визуализируется.  
(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.:  
Деревянная хозяйственная постройка. Наружные стены – деревянные. Облицовка и окраска наружных стен отсутствует.

Сведения о собственнике (правообладателе) объекта: отсутствуют.  
Признаки, способ (причина) гибели объекта: зброшенный объект, отсутствие эксплуатации  
При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура: не использовалась, снято на камеру мобильного телефона.

Особые отметки:

Приложение: фотофиксация

Подпись лица, составившего настоящий акт:

Осуровский С.Н.  
Максимова О.А.  
Коробова Ю. Н.  
Андреева Е.В.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта: \_\_\_\_\_

(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)

