

АКТ

первичного (повторного, итогового) осмотра фактически погибшего объекта № 8893
город Переславль-Залесский
(место составления)

«24» марта 2026 года
время: 13 час. 15 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект – разрушенный сарай (далее - объект) обнаружен на земельном участке по адресу: г. Переславль-Залесский, ул. Пушкина, возле д.20 (блок 3)
(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически

Несущие и ограждающие конструкции в неудовлетворительном состоянии, стены частично разрушены, крыша провалилась. Объект имеет отклонение от вертикали. По своему функциональному назначению объект не может использоваться.
(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.:
Деревянная хозяйственная постройка. Наружные стены-деревянные, частично обшиты металлическим листом. Облицовка и окраска наружных стен отсутствует.

Сведения о собственнике (правообладателе) объекта: отсутствуют.
Признаки, способ (причина) гибели объекта: зброшенный объект, разрушен в связи с отсутствием эксплуатации долгое время.
При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура: не использовалась, снято на камеру мобильного телефона.

Особые отметки: объект не состоит на кадастровом и государственном учете.
Приложение: фотофиксация.

Подпись лица, составившего настоящий акт:

Осуровский С.Н.
Максимова О.А.
Коробова Ю. Н.
Андреева Е.В.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта: _____

(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)

