АКТ

первичного (повторного, итогового) осмотра фактически погибшего объекта № 8051

с. Большая Брембола

(место составления)

«06» марта 2026 года

время: 13 час. 00 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект – жилой дом (далее - объект) обнаружен на земельном участке по адресу:

Переславский район, с. Большая Брембола, Советская, д.64

(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически

Кадастровый номер земельного участка: 76:11:140101:51

Кадастровый номер здания:

Жилой дом. Разрушен в результате пожара. Полностью отсутствует крыша. Оконные проемы пустые. Дверной проем пустой. Наружные стены - деревянные, бревна обуглены огнем. Объект не огорожен. Признаков использования не визуализируется.

(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.:

Деревянный жилой дом. Наружные стены – деревяные. Облицовка и окраска наружных стен отсутствует. Оконные проемы не заполнены. Дверной проем пустой.

Сведения о собственнике (правообладателе) объекта: отсутствует.

Признаки, способ (причина) гибели объекта: разрушен в связи с пожаром.

При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура: не использовалась, снято на камеру мобильного телефона

Особые отметки: Границы з/у не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства (правообладатель Морозова А.С.)

Приложение: фотофиксация

Подпись лица, составившего настоящий акт:

_____ Осуровский С.Н.

_____ Максимова О.А.

_____ Коробова Ю. Н.

_____ Андреева Е.В.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта: _____

(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)