

АКТ

первичного (повторного, итогового) осмотра фактически погибшего объекта № 8055
с. Загорье.
(место составления)

«11» марта 2026 года
время: 15 час. 30 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект – жилой дом (далее - объект) обнаружен на земельном участке по адресу:

Переславский район, с. Загорье, ул. Центральная, д. 58
(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически

Кадастровый номер земельного участка: 76:11:080102:41

Кадастровый номер здания:

Жилой дом. Разрушение конструктива объекта. В неудовлетворительном состоянии ограждающие и несущие конструкции (крыша, наружные стены). Крыша провалена. Остекление оконных проемов частично отсутствует. Признаков использования не визуализируется.

(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.:

Деревянный жилой дом. Наружные стены – деревянные. Окраска и облицовка наружных стен отсутствует.

Сведения о собственнике (правообладателе) объекта: отсутствуют.

Признаки, способ (причина) гибели объекта: зброшенный объект, отсутствие эксплуатации

При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура: не использовалась, снято на камеру мобильного телефона.

Особые отметки: собственники земельного участка: Муратова Ирина Николаевна; Мантурова Александра Александровна; Мантурова Марина Николаевна.

Приложение: фотофиксация

Подпись лица, составившего настоящий акт:

_____  Осуровский С.Н.

_____  Максимова О.А.

_____  Коробова Ю. Н.

_____  Андреева Е.В.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта: _____

(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)