**АКТ**

**первичного** (повторного, итогового) осмотра фактически погибшего объекта № 8066

д. Скоморохово.

(место составления)

«11» марта 2026 года
время: 13 час. 30 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект – жилой дом (далее - объект) обнаружен на земельном участке по адресу:
**Переславский район, д. Скоморохово, ул. Крестьянская, д.57.**
(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически

Кадастровый номер земельного участка: 76:11:111001:16
Кадастровый номер здания: 76:11:111001:166

Жилой дом. Разрушение конструктива объекта. В неудовлетворительном состоянии ограждающие и несущие конструкции (крыша, наружные стены). Крыша провалена. Оконные проемы пустые. Объект отклонен от вертикали. Объект не огорожен. Признаков использования не визуализируется.
(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.:
Деревянный жилой дом. Наружные стены – деревяные. Облицовка и окраска наружных стен отсутствует.

Сведения о собственнике (правообладателе) объекта: Сударев Андрей Владимирович
Признаки, способ (причина) гибели объекта: заброшенный объект, разрушен в связи с отсутствием эксплуатации долгое время
При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура: не использовалась, снято на камеру мобильного телефона.

Особые отметки:
Приложение: фотофиксация
Подпись лица, составившего настоящий акт:
_____ Осуровский С.Н.
_____ Максимова О.А.
_____ Коробова Ю. Н.
_____ Андреева Е.В.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта: _____

(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)