

**АКТ**  
**первичного** (повторного, итогового) осмотра фактически погибшего объекта № 8067  
**с. Берендеево.**  
(место составления)

«12» марта 2026 года  
время: 15 час. 25 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект – жилой дом (далее - объект) обнаружен на земельном участке по адресу:  
**Переславский район, с. Берендеево, ул. Полевая д. 4а**  
(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически

Кадастровый номер земельного участка: отсутствует  
Кадастровый номер здания: отсутствует

Жилой дом. Разрушен конструктив объекта. В неудовлетворительном состоянии ограждающие и несущие конструкции (крыша, наружные стены). Крыша деформирована. Наружные стены разрушены, отклонены от вертикали. Оконные проемы пустые. Конструкция объекта загублена в землю. Земельный участок не огорожен, зарос травой, деревьями. Признаков использования не визуализируется.  
(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)






Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.:  
Деревянный жилой дом. Наружные стены – деревянные. Облицовка и окраска наружных стен отсутствует.

Сведения о собственнике (правообладателе) объекта: отсутствуют.  
Признаки, способ (причина) гибели объекта: заброшенный объект, разрушен в связи с отсутствием эксплуатации долгое время  
При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура: не использовалась, снято на камеру мобильного телефона.

Особые отметки:

Приложение: фотофиксация

Подпись лица, составившего настоящий акт:

\_\_\_\_\_  
 Осуровский С.Н.  
\_\_\_\_\_  
 Максимова О.А.  
\_\_\_\_\_  
 Коробова Ю. Н.  
\_\_\_\_\_  
 Андреева Е.В.  
\_\_\_\_\_  
 Чисов С.В.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта: \_\_\_\_\_

(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)

