АКТ

первичного (повторного, итогового) осмотра фактически погибшего объекта № 8070

д. Андреевское
(место составления)

«12» марта 2026 года
время: 14 час. 30 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект – жилой дом (далее - объект) обнаружен на земельном участке по адресу:
Переславский район, д. Андреевское, ул. Садовая д.10
(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически

Кадастровый номер земельного участка: 76:11:110301:17
Кадастровый номер здания: 76:11:110301:102

Жилой дом. Разрушение конструктива объекта. В неудовлетворительном состоянии ограждающие и несущие конструкции (крыша, наружные стены). Крыша провалена. Наружные стены разрушены. Объект не огорожен. Признаков использования не визуализируется.
(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.:
Деревянный жилой дом. Наружные стены – деревяные. Облицовка и окраска наружных стен отсутствует.

Сведения о собственнике (правообладателе) объекта: Москвин Алексей Иванович
Признаки, способ (причина) гибели объекта: заброшенный объект, разрушен в связи с отсутствием эксплуатации долгое время
При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура: не использовалась, снято на камеру мобильного телефона.

Особые отметки:
Приложение: фотофиксация
Подпись лица, составившего настоящий акт:
_____ Осуровский С.Н.
_____ Максимова О.А.
_____ Коробова Ю. Н.
_____ Андреева Е.В.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта: _____
(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)