АКТ

первичного (повторного, итогового) осмотра фактически погибшего объекта № 8073

с. Нагорье.

(место составления)

«23» декабря 2025 года
время: 14 час. 30 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект – жилой дом (далее - объект) обнаружен на земельном участке по адресу:
Переславский район, с. Нагорье, ул. Адмирала Спиридонова, д.27
(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически

Кадастровый номер земельного участка:
Кадастровый номер здания: **76:11:121903:522**

Жилой дом. Разрушения произошли в результате пожара. В неудовлетворительном состоянии ограждающие и несущие конструкции (крыша, наружные стены). Крыша отсутствует. Оконные проемы частично пустые. Наружные стены обуглены огнем. Признаков использования не визуализируется.
(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.:
Жилой дом. Объект деревянный.

Сведения о собственнике (правообладателе) объекта: отсутствуют.
Признаки, способ (причина) гибели объекта: разрушен в результате пожара
При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура: не использовалась, снято на камеру мобильного телефона.

Особые отметки:
Приложение: фотофиксация
Подпись лица, составившего настоящий акт:
_____ Осуровский С.Н.
_____ Максимова О.А.
_____ Коробова Ю. Н.
_____ Андреева Е.В.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта: _____
(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)


27