АКТ

первичного (повторного, итогового) осмотра фактически погибшего объекта № 8079

с. Нагорье.
(место составления)

«27» февраля 2026 года
время: 16 час. 30 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект – жилой дом (далее - объект) обнаружен на земельном участке по адресу:
Переславский район, с. Нагорье, ул. Запрудная, д.25
(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически

Кадастровый номер земельного участка: 76:11:121906:44
Кадастровый номер здания:

Жилой дом. В неудовлетворительном состоянии ограждающие и несущие конструкции (крыша, наружные стены). Крыша провалена. Оконные проемы пустые. Признаков использования не визуализируется.
(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.:
Жилой дом. Объект кирпичный. Наружные стены – кирпич.

Сведения о собственнике (правообладателе) объекта: отсутствуют.
Признаки, способ (причина) гибели объекта: заброшенный объект, разрушен в связи с отсутствием эксплуатации долгое время
При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура: не использовалась, снято на камеру мобильного телефона.

Особые отметки: собственники земельного участка: Коновалова Татьяна Викторовна; Козырева Валентина Викторовна; Коновалов Алексей Валентинович.
Приложение: фотофиксация
Подпись лица, составившего настоящий акт:
_____ Осуровский С.Н.
_____ Максимова О.А.
_____ Коробова Ю. Н.
_____ Андреева Е.В.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта: _____
(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)