

АКТ
первичного (повторного, итогового) осмотра фактически погибшего объекта № 8091
д. Веска.
(место составления)

«12» марта 2026 года
время: 11 час. 10 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект – жилой дом (далее - объект) обнаружен на земельном участке по адресу:

Переславский район, д. Веска, ул. Трубежная, д. 39
(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически

Кадастровый номер земельного участка: 76:11:170501:27
Кадастровый номер здания: 76:11:170501:62

Жилой дом. В неудовлетворительном состоянии ограждающие и несущие конструкции (крыша, наружные стены). Фронтоны крыши разрушены. Признаков использования не визуализируется.

(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.:

Жилой дом. Наружные стены – деревянные. Облицовка и окраска наружных стен отсутствует. Крыша двускатная, покрыта шифером.

Сведения о собственнике (правообладателе) объекта: Сорокина Марина Валерьевна.
Признаки, способ (причина) гибели объекта: зброшенный объект, разрушен в связи с отсутствием эксплуатации долгое время

При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура: не использовалась, снято на камеру мобильного телефона.

Особые отметки:

Приложение: фотофиксация

Подпись лица, составившего настоящий акт:

С.Н. Осуровский Осуровский С.Н.

О.А. Максимова Максимова О.А.

Ю.Н. Коробова Коробова Ю. Н.

Е.В. Андреева Андреева Е.В.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта: _____

(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)