АКТ

первичного (повторного, итогового) осмотра фактически погибшего объекта № 8103

с. Берендеево.

(место составления)

«12» марта 2026 года
время: 13 час. 40 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект – жилой дом (далее - объект) обнаружен на земельном участке по адресу:
Переславский район, с. Берендеево, ул. Свободы, д. 7
(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически

Кадастровый номер земельного участка: 76:11:190105:27
Кадастровый номер здания: 76:11:190101:616

Жилой дом. Разрушен конструктив объекта. В неудовлетворительном состоянии ограждающие и несущие конструкции (крыша, наружные стены). Крыша и стены частично деформированы. Остекление оконных проемов частично отсутствует. Крыша покрыта шифером, покрытие частично разрушено, в кровле имеются сквозные отверстия. Земельный участок не огорожен, зарос травой, деревьями. Признаков использования не визуализируется.
(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.:
Деревянный жилой дом. Крыша-двускатная. Наружные стены – деревяные. Облицовка и окраска наружных стен отсутствует. Конструкция крыши - частично отсутствует.

Сведения о собственнике (правообладателе) объекта: Кузнецов Михаил Борисович, Кузнецова Марина Анатольевна, Кузнецова Полина Араиковна
Признаки, способ (причина) гибели объекта: заброшенный объект, разрушен в связи с отсутствием эксплуатации долгое время
При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура: не использовалась, снято на камеру мобильного телефона.

Особые отметки:
Приложение: фотофиксация
Подпись лица, составившего настоящий акт:
_____ Осуровский С.Н.
_____ Максимова О.А.
_____ Коробова Ю. Н.
_____ Андреева Е.В.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта: _____
(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)