

## АКТ

первичного (повторного, итогового) осмотра фактически погибшего объекта № 8113

д. Антуфьево.  
(место составления)

«20» марта 2026 года  
время: 10 час. 55 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект – хозяйственная постройка (далее - объект) обнаружен на земельном участке по адресу:

Переславский район, д. Антуфьево, ул. Лесная, (возле д.15).

(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически

Кадастровый номер земельного участка:

Кадастровый номер здания:

Предположительно хозяйственная постройка. Разрушен конструктив. В неудовлетворительном состоянии ограждающие и несущие конструкции (наружные стены). Крыша отсутствует. Земельный участок не огорожен. Признаков использования не визуализируется.

(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.:

Предположительно хозяйственная постройка. Часть постройки выполнена из блоков, а другая — из дерева. Конструкция крыши-отсутствует.

Сведения о собственнике (правообладателе) объекта: отсутствуют.

Признаки, способ (причина) гибели объекта: зброшенный объект, долгое отсутствие эксплуатации

При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура: не использовалась, снято на камеру мобильного телефона.

Особые отметки:

Приложение: фотофиксация

Подпись лица, составившего настоящий акт:

Осуровский С.Н.

Максимова О.А.

Коробова Ю. Н.

Андреева Е.В.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта: \_\_\_\_\_

(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)

