АКТ

первичного (повторного, итогового) осмотра фактически погибшего объекта № 8129

с. Берендеево.

(место составления)

«24» февраля 2026 года
время: 14 час. 10 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект – жилой дом (далее - объект) обнаружен на земельном участке по адресу:
Переславский район, Переславский район, с. Берендеево, ул. Мира 32
(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически

Кадастровый номер земельного участка: отсутствует.
Кадастровый номер здания: 76:11:190101:439

Жилой дом. Разрушен конструктив объекта. В неудовлетворительном состоянии ограждающие и несущие конструкции (крыша, наружные стены). Крыша частично отсутствует. Оконные проемы отсутствуют. Дверной проем отсутствует. Задняя часть постройки разрушена. Объект не огорожен. Признаков использования не визуализируется.
(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.:
Деревянный жилой дом. Наружные стены – деревяные. Облицовка и окраска наружных стен отсутствует. Крыша двускатная, частично покрыта шифером, покрытие частично разрушено, в кровле имеются сквозные отверстия.

Сведения о собственнике (правообладателе) объекта: Эшалиева Санабар Бобомуродовна
Признаки, способ (причина) гибели объекта: заброшенный объект, разрушен в связи с отсутствием эксплуатации долгое время
При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура: не использовалась, снято на камеру мобильного телефона.

Особые отметки:
Приложение: фотофиксация
Подпись лица, составившего настоящий акт:
_____ Осуровский С.Н.
_____ Максимова О.А.
_____ Коробова Ю. Н.
_____ Андреева Е.В.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта: _____

(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)