

**АКТ**  
**первичного** (повторного, итогового) осмотра фактически погибшего объекта № 8144  
город с. Рахманово  
(место составления)

«26» февраля 2026 года  
время: 10 час. 55 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект – разрушенный дом (далее - объект) обнаружен на земельном участке по адресу:

**С. Рахманово, ул. Центральная, возле д.90**

(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически

Частично отсутствует остекление оконных проемов. Дверной проем пустой. Оконные проемы - стекло, частично отсутствуют. Частичное разрушение кровли. Объект по своему функциональному назначению не используется. Территория вокруг зарослена деревьями. Доступ в объект не ограничен.

(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.:  
Заброшенный нежилой дом. Объект кирпичный. Чердачное помещение-деревянное.

Сведения о собственнике (правообладателе) объекта: АО «Рахманово»  
ОГРН 1027601050322

Признаки, способ (причина) гибели объекта: зброшенный объект, разрушен в связи с отсутствием эксплуатации долгое время

При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура: не использовалась, снято на камеру мобильного телефона

Особые отметки: объект не состоит на кадастровом и государственном учете.

Приложение: фотофиксация

Подпись лица, составившего настоящий акт:

Осуровский С.Н.  
Максимова О.А.  
Коробова Ю. Н.  
Андреева Е.В.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при  
осмотре объекта: \_\_\_\_\_

(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)

