АКТ

первичного (повторного, итогового) осмотра фактически погибшего объекта № 8172

д. Луговая Слобода.

(место составления)

«10» марта 2026 года

время: 11 час. 00 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект – жилой дом (далее - объект) обнаружен на земельном участке по адресу:

Переславский район, д. Луговая Слобода ул. Центральная д. 3

(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически)

Кадастровый номер земельного участка: 76:11:060902:131

Кадастровый номер здания: 76:11:060902:123

Жилой дом. Разрушения произошли в результате пожара. В неудовлетворительном состоянии ограждающие и несущие конструкции (крыша, наружные стены). Крыша отсутствует. Наружные стены обуглены огнем. Оконные проемы заколочены. Дверной проем отсутствует. Признаков использования не визуализируется.

(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.:

Деревянный жилой дом. Наружные стены – деревянные. Облицовка и окраска наружных стен обуглена сажей. Отсутствует остекление оконных проемов. Конструкция крыши - отсутствует.

Сведения о собственнике (правообладателе) объекта: Давыдов Анатолий Николаевич; Давыдов Владимир Николаевич.

Признаки, способ (причина) гибели объекта: заброшенный объект, разрушен в связи с отсутствием эксплуатации долгое время

При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура: не использовалась, снято на камеру мобильного телефона.

Особые отметки:

Приложение: фотофиксация

Подпись лица, составившего настоящий акт:

_____ Осуровский С.Н.

_____ Максимова О.А.

_____ Коробова Ю. Н.

_____ Андреева Е.В.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта: _____

(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)