

АКТ

первичного (повторного, итогового) осмотра фактически погибшего объекта № 8277
город Переславль-Залесский
(место составления)

«10» марта 2026 года
время: 14 час. 10 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект – гараж (далее - объект) обнаружен на земельном участке по адресу:

г. Переславль-Залесский, ул. Ростовская, возле д. 8 (блок 1).

(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически

Гараж. Несущие и ограждающие конструкции в неудовлетворительном состоянии. Отслоение металлического листа. Крыша частично разрушена, провалена. Признаков использования не визуализируется.

(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.:

Гараж. Наружные стены - деревянные, частично обшиты металлическими листами. Крыша односкатная, покрыта шифером, покрытие частично разрушено. С лицевой стороны имеются металлические гаражные ворота.

Сведения о собственнике (правообладателе) объекта: отсутствуют.

Признаки, способ (причина) гибели объекта: зброшенный объект, разрушен в связи с отсутствием эксплуатации долгое время.

При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура: не использовалась, снято на камеру мобильного телефона

Особые отметки: объект не состоит на кадастровом и государственном учете.

Приложение: фотофиксация

Подпись лица, составившего настоящий акт:

Суровский С.Н.

Макимова О.А.

Коробова Ю. Н.

Андреева Е.В.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта: _____

(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)

