

АКТ

первичного (повторного, итогового) осмотра фактически погибшего объекта №8290
с. Филимоново.
(место составления)

«24» февраля 2026 года
время: 10 час. 20 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект – жилой дом (далее - объект) обнаружен на земельном участке по адресу:

Переславский район, с. Филимоново, ул. Клубная, д.34

(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически)

Кадастровый номер земельного участка: 76:11:071002:28

Кадастровый номер здания:

Жилой деревянный дом. Отсутствуют ограждающие и несущие конструкции (крыша, наружные стены, оконные проемы). Наружные стены и крыша разрушены. Территория земельного участка не огорожена. Признаков использования не визуализируется.

(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.:

Деревянный жилой дом. Наружные стены – деревянные. Облицовка и окраска наружных стен отсутствует. Конструкция крыши - отсутствует.

Сведения о собственнике (правообладателе) объекта: отсутствуют.

Признаки, способ (причина) гибели объекта: зброшенный объект, разрушен в связи с отсутствием эксплуатации долгое время.

При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура: не использовалась, снято на камеру мобильного телефона.

Особые отметки: собственник земельного участка Папина Вероника Сергеевна.

Приложение: фотофиксация

Подпись лица, составившего настоящий акт:

Осуровский С.Н.
Максимова О.А.
Коробова Ю. Н.
Андреева Е.В.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта: _____

(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)

