

АКТ

первичного (повторного, итогового) осмотра фактически погибшего объекта № 8687
д. Антуфьево.
(место составления)

«20» марта 2026 года
время: 11 час. 10 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект – жилой дом (далее - объект) обнаружен на земельном участке по адресу:

Переславский район, д. Антуфьево, ул. Лесная, д.12.
(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически

Кадастровый номер земельного участка: 76:11:040901:4

Кадастровый номер здания:

Жилой дом. Разрушение конструктива объекта. В неудовлетворительном состоянии ограждающие и несущие конструкции (крыша, наружные стены). Крыша провалена. Фронтон крыши – разрушен. Задняя часть деревянного дома разрушена. Признаков использования не визуализируется.

(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.:

Деревянный жилой дом. Наружные стены – деревянные. Окраска и облицовка наружных стен отсутствует.

Сведения о собственнике (правообладателе) объекта: отсутствуют.

Признаки, способ (причина) гибели объекта: заброшенный объект, долгое отсутствие эксплуатации

При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура: не использовалась, снято на камеру мобильного телефона.

Особые отметки:

Приложение: фотофиксация

Подпись лица, составившего настоящий акт:

Суровский С.Н. Осуровский С.Н.
Максимова О.А. Максимова О.А.
Коробова Ю. Н. Коробова Ю. Н.
Андреева Е.В. Андреева Е.В.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта: _____

(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)

