

АКТ

первичного (повторного, итогового) осмотра фактически погибшего объекта № _____

г. Переславль-Залесский.

(место составления)

«13» марта 2026 года
время: 12 час. 00 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект – жилой дом (далее - объект) обнаружен на земельном участке по адресу:

г. Переславль-Залесский, ул. Московская д.70

(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически

Кадастровый номер земельного участка:

Кадастровый номер здания: 76:18:010407:155

Жилой дом. Разрушение конструктива объекта. В неудовлетворительном состоянии ограждающие и несущие конструкции (крыша, наружные стены). Крыша провалена, разрушена. Остекление фронтона объекта отсутствует. Признаков использования не визуализируется. ✓

(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.:

Деревянный жилой дом. Наружные стены – деревянные. Окраска и облицовка наружных стен отсутствует.

Сведения о собственнике (правообладателе) объекта: Лебедева Яна Дмитриевна

Признаки, способ (причина) гибели объекта: заброшенный объект, отсутствие эксплуатации

При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура: не использовалась, снято на камеру мобильного телефона.

Особые отметки:

Приложение: фотофиксация

Подпись лица, составившего настоящий акт:

_____ Осуровский С.Н.

_____ Максимова О.А.

_____ Коробова Ю. Н.

_____ Андреева Е.В.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта: _____

(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)

