

АКТ

первичного (повторного, итогового) осмотра фактически погибшего объекта № 8941

д. Болшево.

(место составления)

«30» марта 2026 года  
время: 14 час. 20 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект – жилой дом (далее - объект) обнаружен на земельном участке по адресу:

Переславский район, д. Болшево ул. Встречная д. 9

(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически)

Кадастровый номер земельного участка: 76:11:060403:26

Кадастровый номер здания: 76:11:060401:200

Жилой дом. Разрушения произошло в результате пожара. В неудовлетворительном состоянии ограждающие и несущие конструкции (крыша, наружные стены). Крыша отсутствует. Наружные стены частично обуглены огнем. Остекление оконных проемов отсутствует. Признаков использования не визуализируется.

(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.:

Деревянный жилой дом. Наружные стены – деревянные. Облицовка и окраска наружных стен обуглена сажей. Отсутствует остекление оконных проемов. Конструкция крыши – отсутствует.

Сведения о собственнике (правообладателе) объекта: Ручкина Раиса Семеновна.

Признаки, способ (причина) гибели объекта: зброшенный объект, разрушен в связи с пожаром.

При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура: не использовалась, снято на камеру мобильного телефона.

Особые отметки: собственник земельного участка Белякова Диана Олеговна

Приложение: фотофиксация

Подпись лица, составившего настоящий акт:

Сур Осуровский С.Н.

Ма Максимова О.А.

Сорокина Сорокина Н.В.

А Андреева Е.В.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта: \_\_\_\_\_

(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)