АКТ

первичного (повторного, итогового) осмотра фактически погибшего объекта №8940

д. Карсаково.
(место составления)

«30» марта 2026 года
время: 16 час. 30 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект – жилой дом (далее - объект) обнаружен на земельном участке по адресу:
Переславский район, д. Карсаково, ул. Переславская, д.14.
(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически

Кадастровый номер земельного участка: 76:11:170801:51
Кадастровый номер здания: 76:11:010101:2354

Жилой дом. Полное разрушение конструктива объекта. В неудовлетворительном состоянии ограждающие и несущие конструкции. Крыша отсутствует. Наружные стены - разрушены. Объект не огорожен. Территория заросла кустарником. Признаков использования не визуализируется.
(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.:
Объект - деревянный. Наружные стены – деревянный сруб. Конструкция крыши - отсутствует. Облицовка и окраска наружных стен отсутствует.

Сведения о собственнике (правообладателе) объекта: Дзямко Юрий Васильевич.
Признаки, способ (причина) гибели объекта заброшенный объект, разрушен в связи с отсутствием эксплуатации долгое время
При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура: не использовалась, снято на камеру мобильного телефона.

Особые отметки: сведений о постановке на кадастровый учет не имеется.
Приложение: фотофиксация
Подпись лица, составившего настоящий акт:
_____ Осуровский С.Н.
_____ Максимова О.А.
_____ Сорокина Н.В.
_____ Андреева Е.В.
_____ Чиесов С.В.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта: _____
(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)