

АКТ

первичного (повторного, итогового) осмотра фактически погибшего объекта № 8156
д. Петрилово.
(место составления)

«25» февраля 2026 года
время: 14 час. 55 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект – жилой дом (далее - объект) обнаружен на земельном участке по адресу:

Переславский район, д. Петрилово, ул. Центральная, д.13.
(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически

Кадастровый номер земельного участка: отсутствует

Кадастровый номер здания: отсутствует

Жилой дом. В неудовлетворительном состоянии ограждающие и несущие конструкции (крыша деформировалась, наружные стены частично разрушены). Остекление оконных проемов отсутствует. Объект отклонен от вертикали. Наружные стены задней части дома разрушены, крыша разрушена и проломлена. Признаков использования не визуализируется.

(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.:

Жилой дом. Объект деревянный. Облицовка и окраска наружных стен отсутствует. Крыша -шифер.

Сведения о собственнике (правообладателе) объекта: отсутствуют.

Признаки, способ (причина) гибели объекта: зброшенный объект, отсутствие эксплуатации

При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура: не использовалась, снято на камеру мобильного телефона.

Особые отметки:

Приложение: фотофиксация

Подпись лица, составившего настоящий акт:

Осуровский С.Н.

Максимова О.А.

Сорокина Н.В.

Андреева Е.В.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта: _____

(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)