

АКТ

первичного (повторного, итогового) осмотра фактически погибшего объекта №193

(место составления)

время: 10 час. 20 мин.

(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически)

отсутствует

отсутствует

(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

жилой дом, наружные стены облицованы окрашенной доской, которая со временем облупилась и выцвела. Конструкция крыши – двускатная, покрытие-шифер.

Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка, на котором расположен объект: информация отсутствует

: информация отсутствует

Приложение: фототаблица

Коробова Ю.Н.

Киселева А.Е.

Андреева Е.В.

(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)