

**АКТ**

**первичного** (повторного, итогового) осмотра фактически погибшего объекта №  
**с. Романово**  
(место составления)

«10» апреля 2026 года  
время: 11 час. 25 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект – жилой дом (далее - объект) обнаружен на земельном участке по адресу:

**с. Романово, ул. Центральная, д.13.**

(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически

Кадастровый номер земельного участка: 76:11:160201:73, 76:11:130901:21

Кадастровый номер здания: 76:11:100501:50, 76:11:031301:67

Жилой дом. Отсутствуют ограждающие конструкции (крыша, часть наружных стен). Разрушение конструктива постройки. Остекление оконных проемов отсутствует. Наличие обрушений и трещин наружных стен. Земельный участок не огорожен, зарос травой и кустарником. Объект не используется по своему функциональному назначению. Может нести опасность для окружающих.

(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.:

Объект - кирпичный. Наружные стены – кирпич. Конструкция крыши - отсутствует. Облицовка и окраска наружных стен отсутствует.

Сведения о собственнике (правообладателе) объекта: Литвиненко Сергей Владимирович, Красиков Владимир Анатольевич.

Признаки, способ (причина) гибели объекта: заброшенный объект, разрушен в связи с отсутствием эксплуатации долгое время.

При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура: не использовалась, снято на камеру мобильного телефона

Особые отметки: объект не состоит на кадастровом и государственном учете, на момент осмотра не демонтирован

Приложение: фотофиксация

Подпись лица, составившего настоящий акт:

Осуровский С.Н.  
Максимова О.А.  
Сорокина Н.В.  
Андреева Е.В.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта: \_\_\_\_\_

(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)