

## АКТ

первичного (повторного, итогового) осмотра фактически погибшего объекта № \_\_\_\_\_  
город Переславль-Залесский  
(место составления)

«23» декабря 2025 года  
время: 14 час. 30 мин.

Настоящий акт составлен в связи с тем, что фактически погибший объект – разрушенный сарай (далее - объект) обнаружен на земельном участке по адресу: г. Переславль-Залесский, Берендеевский переулок, возле д.18 а (блок 1).  
(указываются адрес земельного участка, на котором расположен фактически

Предположительно хозяйственная постройка (дровник). Элемент части наружной, кирпичной стены. Отсутствуют ограждающие конструкции (крыша, наружные стены). Разрушение конструктива постройки. Наличие обрушений и трещин на остаточной наружной стене. Крыша полностью отсутствует. Объект не используется по своему функциональному назначению. Может нести опасность для окружающих.  
(погибший объект, признаки непригодности для использования по назначению)

Описание объекта: вид (тип) объекта, назначение, технические характеристики, строительный материал, цвет и т.д.:  
Хозяйственная постройка (дровник). Объект кирпичный (часть стены).

Сведения о собственнике (правообладателе) объекта: отсутствуют.  
Признаки, способ (причина) гибели объекта: заброшенный объект, разрушен в связи с отсутствием эксплуатации долгое время.  
При составлении настоящего акта использовалась следующая аппаратура: не использовалась, снято на камеру мобильного телефона.

Особые отметки: объект не состоит на кадастровом и государственном учете.  
Приложение: фотофиксация

Подпись лица, составившего настоящий акт:

Сур Осуровский С.Н.  
Мак Максимова О.А.  
Коро Коробова Ю. Н.  
Андр Андреева Е.В.

Подписи иных лиц, представителей органов и организаций, присутствующих при осмотре объекта: \_\_\_\_\_

(подпись, наименование органа или организации, наименование должности, Ф.И.О.)